




*...la tua azienda di fiducia!*

## MOTORINI D'AVVIAMENTO E RICAMBI



**G&W****INDICE PARAGRAFI****195** MOTORINI  
D'AVVIAMENTO**198** INGRANAGGI  
MOTORINI D'AVVIAMENTO**198** KIT RIPARAZIONE  
MOTORINI D'AVVIAMENTO**198** PORTA SPAZZOLE**198** SPAZZOLE  
MOTORINI D'AVVIAMENTO**198** KIT VITI  
PER MOTORINI D'AVVIAMENTO**199** KIT  
AVVIAMENTI ELETTRICI**199** ALTERNATORI

**MOTORINI D'AVVIAMENTO**

<b>ASIA IMPORT</b> note motori Cina rotazione SX	cod. Saba <b>0117-70000</b> 	<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. EX 693551, 593934 modello 280700 > 289799, 310700 > 313799, 31C700 > 31C799, 31F700 > 31F799, 31M777, 31H777 denti 14	cod. Saba <b>593934</b> 
<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 691564, 808106 modello 350000, 380000 denti 15	cod. Saba <b>0117-10709</b> 	<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 391178, 394807, 396306 denti 16	cod. Saba <b>2817-12907</b> 
<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 693551 modello 494990, 497401, 490920 denti 16	cod. Saba <b>3017-01673</b> 	<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 394805, 497595 modello 8>13 HP, 254422, 254427, 28A707, 28B702, 28B707, 28M707 denti 16	cod. Saba <b>2817-12901</b> 
<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 693551, 693552 modello - denti 14	cod. Saba <b>593934E</b> 	<b>HONDA</b> rif. orig. 31210-ZE1-023 modello GX140, GX160 denti 17	cod. Saba <b>0117-11488</b> 
<b>HONDA</b> rif. orig. 31200-ZH9-003 rotazione GX270 denti 14	cod. Saba <b>0117-10676</b> 	<b>HONDA</b> rif. orig. 31210-ZE3-013 modello GX340, GX390 denti 14	cod. Saba <b>0117-10674</b> 
<b>HONDA</b> rif. orig. 31210-ZA1-003 modello GX340, GX390 denti 14	cod. Saba <b>0117-10682</b> 	<b>HONDA</b> rif. orig. 31200-ZJ1-004 rotazione GX620, GX670 denti 10	cod. Saba <b>2817-00113</b> 

**G&W**

<b>HONDA</b> rif. orig. 31200-ZF5-L32 modello GXV390 denti 14	<b>cod. Saba 0117-10678</b> 	<b>HONDA</b> rif. orig. 31200-ZJ4-831 modello GXV610, GXV620, GXV670 denti 12	<b>cod. Saba 0117-10680</b> 
<b>KAWASAKI</b> rif. orig. 128000-4020, 21163-2073A modello FB460V, FC400V, FC420V denti 9	<b>cod. Saba 0117-10806</b> 	<b>KAWASAKI</b> rif. orig. 21163-2081, AM10727 modello FB460V, JD 130, JD 160, LX176, SX95 denti 9	<b>cod. Saba 0117-10687</b> 
<b>KAWASAKI</b> rif. orig. 21163-7003 modello FH451V denti 10	<b>cod. Saba 0117-10685</b> 	<b>KOHLER</b> rif. orig. 20-098-01, 20-098-08 modello SV470, SV478, SV530, SV540, SV590, SV600 denti 14	<b>cod. Saba 2817-12709</b> 
<b>KOHLER</b> rif. orig. 32-098-01S modello 20HP, 23HP, 25HP COURAGE TWIN denti 10	<b>cod. Saba 3017-10157</b> 	<b>KOHLER</b> rif. orig. 24-098-01, 12-098-03 modello CH, CV denti 9	<b>cod. Saba 2817-12713</b> 
<b>KOHLER</b> rif. orig. 4109806 modello M10, M14, M16 denti 10	<b>cod. Saba 2817-12715</b> 	<b>KOHLER</b> rif. orig. 52-098-13S modello M18, M20, MV20, KT19, KT21 denti 9	<b>cod. Saba 2817-12711</b> 
<b>KOHLER</b> rif. orig. 5209812 modello MV16, MV18 denti 9	<b>cod. Saba 2817-12719</b> 	<b>KOHLER</b> rif. orig. 2009810-5 modello SV COURAGE denti 14	<b>cod. Saba 2817-12717</b> 



<b>LOMBARDINI</b> rif. orig. 5840.223 modello 10LD400/2, 12LD400/2, 25LD425/2 denti 9	cod. Saba <b>0117-50006</b> 	<b>LOMBARDINI</b> rif. orig. 5840.218 modello 15LD315, 15LD350, 15LD400, 15LD440 denti 11	cod. Saba <b>0117-50004</b> 
<b>LOMBARDINI</b> rif. orig. 5840.143 modello 4LD, LDA91, LDA97 denti 9	cod. Saba <b>0117-50002</b> 	<b>LOMBARDINI</b> rif. orig. 5840.142 modello 6LD,3LD denti 9	cod. Saba <b>0117-50000</b> 
<b>LONCIN</b> rif. orig. 270360132-0004 modello 413, 432, 452 denti 17	cod. Saba <b>0117-45000</b> 	<b>RATO</b> rif. orig. - modello RV340 denti -	cod. Saba <b>0117-55000</b> 
<b>TECUMSEH</b> rif. orig. 36264, 36377, 36795 modello OHV135, OHV18, OV490 denti 10	cod. Saba <b>3017-01667</b> 	<b>TECUMSEH</b> rif. orig. 36914, 37425 modello OH50, OHH50, OHV110, OHV135 denti 10	cod. Saba <b>2817-12905</b> 
<b>TECUMSEH</b> rif. orig. 37284 modello OV691EA, OV691EP, TVT691, VTX691 denti 10	cod. Saba <b>2817-12927</b> 	<b>TECUMSEH</b> rif. orig. 36680, 36463 modello TVM, TVXL170, TVXL220, OVM, OVXL120, HM70, OVXL125, HM100, OHV13 denti 16	cod. Saba <b>2817-12906</b> 
<b>YANMAR</b> note motori Cina rotazione SX	cod. Saba <b>0117-70000</b> 		



**INGRANAGGI MOTORINI D'AVVIAMENTO**

<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 280104, 695708 modello - denti 16	cod. Saba <b>0117-00860</b> 	<b>TECUMSEH</b> rif. orig. 33844 modello HH100, HH120, HH80, OH140, OH160 denti 11	cod. Saba <b>2317-35843</b> 
<b>TECUMSEH</b> rif. orig. 36853 applicazione 2817-12905 denti 10	cod. Saba <b>2317-72971</b> 		


**KIT RIPARAZIONE MOTORINI D'AVVIAMENTO**

<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 495878 modello - denti 16	cod. Saba <b>0117-08498</b> 	<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 497606 modello - denti 16	cod. Saba <b>2817-17106</b> 
<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 491836 modello 260777, 261772, 261776, 26177 denti 16	cod. Saba <b>2817-106FF</b> 	<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 391461, 696535 modello 146701, 146702, 147401, 147402, 147431, 147432 denti -	cod. Saba <b>2817-106DD</b> 

**PORTA SPAZZOLE**

<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 395537 modello -	cod. Saba <b>0117-09353</b> 	<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 691293, 497605 modello 28B707, 28M707	cod. Saba <b>2817-12832</b> 
--	--	---	--

**SPAZZOLE MOTORINI D'AVVIAMENTO**

<b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> rif. orig. 497608 modello 176432, 176437, 176452	cod. Saba <b>2817-12811</b> 
---	--

**KIT VITI PER MOTORINI D'AVVIAMENTO**

<b>TECUMSEH</b> applicazione 2817-12905	cod. Saba <b>2306-07522</b> 
--	--



**KIT AVVIAMENTI ELETTRICI**

<b>LOMBARDINI</b> modello 6LD	cod. Saba <b>3017-50000</b> 	<b>LOMBARDINI</b> modello 3LD	cod. Saba <b>3017-50002</b> 
<b>LOMBARDINI</b> modello 4LD	cod. Saba <b>3017-50004</b> 	<b>LOMBARDINI</b> modello 15LD315	cod. Saba <b>3017-50006</b> 
<b>LOMBARDINI</b> modello 15LD400	cod. Saba <b>3017-50008</b> 	<b>RUGGERINI</b> modello RF80, RF90, RF120, RF140	cod. Saba <b>3017-50050</b> 
<b>YANMAR</b> modello ZDM70, L70	cod. Saba <b>3017-50100</b> 	<b>YANMAR</b> modello ZDM78, L78	cod. Saba <b>3017-50102</b> 
<b>YANMAR</b> modello ZDM86, L86, L100	cod. Saba <b>3017-50104</b> 		

**ALTERNATORI**

<b>LOMBARDINI</b> rif. orig. 8565.130 modello 15LD225, 315, 350, 400 440, LDW702	cod. Saba <b>0114-40000</b> 	<b>LOMBARDINI</b> rif. orig. 8565.107 modello 15LD225, 315, 350, 400, 440, LDW502, 702	cod. Saba <b>0114-40002</b> 
<b>YANMAR</b> rif. orig. - modello SDE170, SDE178, SDE186	cod. Saba <b>0114-40004</b> 		

Tanti servizi  
per il tuo business  
attivi 24 ore su 24



## I NOSTRI TECNICI A TUA DISPOSIZIONE



STEFANO

**sabagri**

DIVISIONE  
AGRICOLTURA



SERGIO

**GARDEN &  
WOODLAND**

DIVISIONE  
GIARDINAGGIO  
E BOSCHIVO



NICOLA

**sabaTECH**

DIVISIONE  
RICAMBI TECNICI



MARCO

**sabagri**

DIVISIONE  
AGRICOLTURA